

## Informativa sui rischi specifici presenti nel luogo di lavoro All. C

Gamma Servizi S.C. - via Filippo Turati. 38 - 20121 Milano

Pag. 1

**Al fine di garantire una permanenza sicura all'interno del nostro insediamento, Vi preghiamo di leggere attentamente e rispettare le seguenti norme minime di sicurezza**

<p><b>RISCHI RESIDUI GENERALI</b></p> <p><b>STRADE E PIAZZALE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ Rischio di urto e investimento dovuto al transito di automezzi, carrelli e alla movimentazione di materiale</li> <li>▣ Rischio di schiacciamento per eventuale caduta di materiale depositato</li> <li>▣ Rischio di scivolamento dovuto al pavimento occasionalmente bagnato / unto / irregolare</li> </ul> <p><b>UFFICI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ Rischio elettrico dovuto agli impianti ed apparecchi presenti</li> <li>▣ Rischio di scivolamento dovuto al pavimento occasionalmente bagnato</li> </ul> <p><b>MAGAZZINO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ Rischio di urto e investimento dovuto al transito di automezzi, carrelli e alla movimentazione di materiale</li> <li>▣ Rischio di schiacciamento per eventuale caduta di materiale depositato</li> <li>▣ Rischio di scivolamento dovuto al pavimento occasionalmente bagnato / unto / irregolare</li> <li>▣ Rischio meccanico ed elettrico dovuto agli impianti automatici di trasporto (nastri e rulliere)</li> <li>▣ Rischio elettrico dovuto agli impianti, ai quadri elettrici, alle linee di distribuzione e ai gruppi di continuità</li> </ul> <p><b>RIBALTE / TUNNEL / ZONE DI CARICA E SCARICO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ Rischio di urto e investimento dovuto al transito di automezzi, carrelli e alla movimentazione di materiale</li> <li>▣ Rischio di schiacciamento per eventuale caduta di materiale depositato</li> <li>▣ Rischio di schiacciamento/cesoiamento per il mancato rispetto della distanza dalla pedana motorizzata</li> <li>▣ Rischio di caduta dalla ribalta</li> </ul> <p><b>CENTRALE TERMICA E SERVIZI (PER ADDETTI ALLA MANUTENZIONE)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ Rischio di ustione dovuto al contatto con parti calde</li> <li>▣ Rischio di schiacciamento per eventuale caduta di materiale depositato</li> <li>▣ Rischio di scivolamento dovuto al pavimento occasionalmente bagnato / unto / irregolare</li> <li>▣ Rischio meccanico ed elettrico dovuto agli impianti e macchinari presenti</li> </ul>	<p><b>NORME COMPORTAMENTALI DA RISPETTARE ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. È vietato l'ingresso nell'insediamento produttivo al personale non accompagnato o non autorizzato. Il personale autorizzato deve rimanere nel proprio settore operativo definito.</li> <li>2. Tutte le persone che a seguito di autorizzazione accedono all'interno devono essere munite di apposito tesserino di riconoscimento ben visibile.</li> <li>3. È obbligatorio mantenersi all'interno dei percorsi segnalati rispettando la segnaletica di transito. La velocità massima consentita ai veicoli è di 10 Km/h.</li> <li>4. Prestare grande attenzione e mantenersi lontani dai carrelli in transito.</li> <li>5. Nessun automezzo può entrare e sostare all'interno del magazzino senza autorizzazione.</li> <li>6. È assolutamente proibito agli autisti di allontanarsi dal proprio automezzo. Durante le fasi di carico e scarico non devono sostare nel raggio di azione dei carrelli e dei mezzi di trasporto.</li> <li>7. È vietato assolutamente fumare all'interno dello stabilimento. Il divieto è esteso anche sugli automezzi in transito o in sosta all'interno del magazzino.</li> <li>8. Le norme minime generali di sicurezza in materia di DPI (dispositivi di protezione individuale) prevedono: scarpe antinfortunistiche in tutte le aree del magazzino, comprese quelle di carico e scarico (esclusi gli uffici) e indumenti ad alta visibilità. Eventuali deroghe previste dalle procedure specifiche dovranno essere concordate con la direzione.</li> <li>9. In tutte le aree operative del magazzino è vietato indossare indumenti/oggetti che possono determinare avvolgimenti, scivolamenti, contusioni e traumi. I capelli lunghi devono essere raccolti.</li> <li>10. È vietato a personale esterno l'utilizzo di qualsiasi apparecchio o mezzo di trasporto e sollevamento di proprietà della GAMMA SERVIZI S.C. e/o delle ditte appaltatrici operanti all'interno salvo rilascio di autorizzazione di un responsabile GAMMA SERVIZI S.C.</li> <li>11. È vietato a ditte esterne l'accesso al magazzino con mezzi e attrezzature proprie senza l'autorizzazione del responsabile GAMMA SERVIZI S.C.</li> <li>12. È obbligatorio rispettare la segnaletica di sicurezza e le procedure specifiche ricevute.</li> <li>13. L'accesso ad alcune aree e l'esecuzione di particolari attività (lavori a caldo, etc.) sono oggetto di specifiche procedure di sicurezza (Piano operativo di sicurezza etc.) e richiedono ulteriori autorizzazioni.</li> <li>14. È consentito il controllo sui mezzi che hanno il permesso di accedere al magazzino da parte del personale GAMMA SERVIZI S.C.</li> <li>15. I visitatori dovranno compilare e restituire il pass di ingresso (indicando l'orario di arrivo e di partenza) ai responsabili indicati dalla GAMMA SERVIZI S.C.</li> <li>16. È vietato introdurre sostanze illecite e alcool all'interno dell'insediamento.</li> </ol> <p><b>IL MANCATO RISPETTO DI TALI NORME PROVOCA L'ALLONTANAMENTO IMMEDIATO ED IL DIVIETO DI OGNI FUTURO ACCESSO</b></p>
<p><b>COMPORTEMENTO IN CASO DI EMERGENZA</b></p> <p><b>ALLARME INCENDIO:</b> Attendere istruzioni dai responsabili presenti in stabilimento</p> <p><b>ALLARME EVACUAZIONE:</b> Evacuare immediatamente la zona utilizzando le vie di fuga per raggiungere il punto di raccolta nel piazzale evidenziato nelle planimetrie posizionate nello stabilimento.</p> <p><b>CESSATO ALLARME:</b> Attendere l'autorizzazione per abbandonare l'area di raccolta</p>	